

重庆市巴南区规划和自然资源局

重庆市巴南区规划和自然资源局 关于 2023 年地质灾害危险性评估项目抽查 检查情况的通报

有关建设单位、评估单位：

按照《重庆市规划和自然资源局关于加强地质灾害危险性评估监督管理工作的通知》（渝规资〔2020〕575号）及《重庆市规划和自然资源局关于开展地质灾害危险性评估及信息入库情况抽查检查工作的通知》（渝规资〔2021〕279号）要求，我局委托市级专家对重庆市巴南区新建重庆至黔江铁路（巴南区）四标2分部向阳湾隧道弃渣场临时用地等49个项目进行了抽查检查，现将检查情况予以通报（详情见附件）。

附件：巴南区 2023 年地质灾害危险性评估项目抽查检查统计表

重庆市巴南区规划和自然资源局

2023 年 12 月 11 日

附件

巴南区 2023 年地质灾害危险性评估项目抽查检查统计表

序号	报告名称	评估类别	评估级别	建设单位	评估单位	项目负责人	原审查组专家名单	检查时间	主要问题	检查结论	下一步建议
1	新建重庆至黔江铁路(巴南区)四标 2 分部向阳湾隧道弃渣场临时用地	建设用地	二级	中铁十一局集团第五工程有限公司重庆至黔江铁路站前 4 标项目二分部	湖南省城乡建设勘测院有限公司	任帅	胡兵(组长),郭少河,黄文成	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,相关防治措施正在逐步落实,项目检查符合要求。	建设单位严格落实报告提出的防治措施。
2	新建重庆至黔江铁路(巴南区)四标 2 分部新房子隧道出口材料存放场临时用地	建设用地	三级	中铁十一局集团有限公司第五分公司重庆至黔江铁路站前 4 标项目二分部	湖南省城乡建设勘测院有限公司	任帅	胡兵(组长),郭少河,黄文成	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,对周边边坡放护坡措施正在落实,项目检查符合要求。	建设单位严格落实报告提出的防治措施。
3	新建重庆至黔江铁路(巴南段)站前 4 标 2 分部胡家湾大桥 18-19#桥墩旁钢筋加工场临时用地项目现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中铁十一局集团第五工程有限公司重庆至黔江铁路站前 4 标项目一分部	湖南省城乡建设勘测院有限公司	任帅	张天友(组长),刘勇,卢丙清	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,周边填土边坡修建脚墙护坡已基本落实,项目检查符合要求。	/

4	新建重庆至黔江铁路(巴南段)四标1分部姑家山隧道出口便道临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中铁十一局集团第五工程有限公司重庆至黔江铁路站前4标项目一分部	湖南省城乡建设勘测院有限公司	任帅	刘廷登(组长), 江景雄, 高培德	2023/12/6	图件上危险性分级标准不对。	评估报告结论与防治措施建议符合实际,对周边环境加强巡查监测措施正在落实,项目检查符合要求。检查中发现图件上危险性分级标准不对。	建议评估单位修改后替换报告图件。
5	新建重庆至黔江铁路(巴南段)四标1分部实验材料堆放场驻地临时用地现状地质灾害危险性评估	建设用地	三级	中铁十一局集团第五工程有限公司重庆至黔江铁路站前4标项目一分部	湖南省城乡建设勘测院有限公司	任帅	周小亮(组长), 张天友, 卢丙清	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,建议的巡视监测已落实,项目检查符合要求。	/
6	重庆市巴南区中铁一局集团有限公司新建重庆至黔江铁路站前3标张家山隧道出口2#弃土场施工便道建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中铁一局集团有限公司新建重庆至黔江铁路站前3标项目经理部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	张天友(组长), 邹喜国, 杨福荣	2023/12/5	报告中存在基础错漏。	评估报告结论与防治措施建议符合实际,防治措施已基本落实,项目检查符合要求。检查中发现评估图件存在基础错漏。	评估单位修改完善。
7	重庆市巴南区南泉金鸡岭道路工程建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	重庆市巴南公路建设有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	唐剑波,李 吴波, 向强	2023/12/5	未录入重庆市地质灾害防治综合服务平台。	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目施工中加强斜边坡稳定性的监测巡视和防治,项目检查符合要求;检查发现斜边坡调查表存在数量不足情况。	1.评估单位抓紧录入; 2.补足斜边坡调查表; 3.建设单位严格落实报告提出的防治措施。

8	重庆市巴南区丰盛古镇历史文化展览中心周边市政道路 建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	重庆市巴南公路建设有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	唐剑波, 李吴波, 向强	2023/12/5	未录入重庆市地质灾害防治综合服务平台。	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 项目尚未实施, 项目检查符合要求。报告文字中叙述的挖方边坡高度不对, 评估欠详细。	1.评估单位抓紧录入; 2.修改完善报告。
9	重庆市巴南区滨江片区地块 C5-3/07 北侧市政道路工程建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	重庆市巴南公路建设有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	唐剑波(组长), 李吴波, 向强	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 因设计道路未考虑边坡放坡, 施工中需加强边坡的及时支护, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施; 施工中加强边坡的及时支护。
10	渝湘复线高速公路扩能(巴南至彭水段)(巴南境内)樵坪山隧道进口弃土场建设场地地质灾害危险性评估	建设用地	一级	重庆交通建设(集团)有限责任公司渝湘复线高速公路总承包部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	唐剑波(组长), 贺建波, 柳茂盛, 张兴利, 廖洪亮	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 相关防治措施正在逐步落实, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
11	重庆至黔江铁路站前 3 标张家山隧道迎龙峡弃土场施工便道	建设用地	三级	中铁一局集团有限公司新建重庆至黔江铁路站前 3 标项目经理部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	江景雄(组长), 高培德, 卢丙清	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 相关防治措施正在逐步落实, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。

12	重庆市巴南区界石海棠地块(西区)二期周边市政道路工程办公用房临时用地项目现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	重庆市巴南公路建设有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	江景雄(组长), 高培德, 卢丙清	2023/12/5	/	现状评估报告结论与防治措施建议符合实际, 巡视监测及加强排水修复基本落实, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
13	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标DK243+950右侧2350m弃渣场临时用地建设场地地质灾害危险性评估	建设用地	一级	中铁十二局集团有限公司重庆至万州高铁站前9标项目经理部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	刘廷登(组长), 周中成, 高培德, 舒泽宣, 卢丙清	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 相关防治措施正在逐步落实, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
14	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标DK231+050左侧850m弃渣场临时用地	建设用地	二级	中铁十二局集团有限公司重庆至万州高铁站前9标项目经理部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	刘廷登(组长), 舒泽宣, 卢丙清	2023/12/5	报告文图中截排水表述有错漏。	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 相关防治措施正在逐步落实, 项目检查符合要求。检查发现报告文图截排水表述有错漏。	1.评估单位修改完善; 2.建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
15	重庆市巴南区接龙镇碑垭村、石磅村、龙潭街社区党群服务中心建设项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	重庆市巴南区接龙镇碑垭村村民委员会、石磅村村民委员会、龙潭街社区居民委员会	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	江景雄(组长), 高培德, 卢丙清	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 地灾防治措施正在逐步落实, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
16	重庆市巴南区圣灯山安置房项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	重庆巴源建设投资有限公司	中煤湖北地质勘察有限公司	李登银	刘廷登, 江景雄, 卢丙清	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 项目尚未实施, 项目检查符合要求。	/

17	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标丰盛隧道进口弃渣场临时用地建设场地地质灾害危险性评估	建设用地	二级	中铁十二局集团有限公司重庆至万州高铁站前9标项目经理部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	刘廷登(组长), 舒泽宣, 卢丙清	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,防治措施正在落实中,项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
18	重庆市巴南区茶惠大道II-1标樵坪山隧道钢筋加工场临时用地项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中建三局集团有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	刘廷登(组长), 周中成, 卢丙清	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目基本落实,项目检查符合要求。	/
19	中铁一局集团有限公司新建重庆至黔江铁路(巴南段)三标张家山隧道施工便道二次补征地	建设用地	三级	中铁一局集团有限公司新建重庆至黔江铁路站前3标项目经理部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	江景雄(组长), 高培德, 舒泽宣	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已落实,项目检查符合要求。	/
20	重庆市巴南区渝湘复线高速公路扩能(巴南至彭水段)(巴南境内)姜家隧道进口弃土场建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	重庆交通建设(集团)有限责任公司渝湘复线高速公路总承包部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	唐剑波(组长), 贺建波, 柳茂盛, 张兴利, 廖洪亮	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目正在实施中,相关防治措施正在逐步落实,项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
21	重庆市巴南区渝湘复线高速公路扩能(巴南至彭水段)(巴南境内)惠民街道龙凤村-1号弃土场	建设场地	一级	重庆交通建设(集团)有限责任公司渝湘复线高速公路总承包部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	唐剑波(组长), 张兴利, 廖洪亮	2023/12/5	平面图中缺少范围。	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已落实,项目检查符合要求。平面图中只反映高速路基整平标高,缺少范围。	评估单位修改完善。

22	新建重庆至万州高速铁路（巴南段）站前9标4#拌合站临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设 用地	三级	中铁十二局集团有限公司重庆至万州高铁站前9标项目经理部	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	刘廷登 (组长), 周中成, 卢丙清	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,提出的防治整改措施已督促基本落实,项目检查符合要求。	/
23	重庆市巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程(2号路)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设 用地	二级	重庆市巴南公路建设有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	唐剑波 (组长), 李吴波, 向强	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,由于场平和环境设计未落实,施工中加强场地整体稳定性评价和道路边坡的及时支护。项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
24	重庆市巴南区圣灯山老场镇周边地块市政道路工程(1号路)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设 用地	二级	重庆市巴南公路建设有限公司	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	李登银	唐剑波 (组长), 李吴波, 向强	2023/12/5	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,由于场平和环境设计未落实,施工中加强场地整体稳定性评价和道路边坡的及时支护。项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
25	巴南区重庆众展农业专业合作社产业配套设施建设场地	建设 用地	三级	重庆市巴南区天星寺镇芙蓉村村民委员会	重庆开源地质勘探有限公司	肖雪梅	刘晓斌 (组长), 龚业超, 卢丙清	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已落实,项目检查符合要求。检查发现区域构造裂隙调查欠缺一组,不影响评估。	/

26	重庆市巴南区天星寺镇耕地保护整改图斑(芙蓉村便民服务中心)	建设用地	三级	重庆开源地质勘探有限公司	重庆开源地质勘探有限公司	刘嘉	曾云松(组长), 李术,钟明洋	2023/12/6	报告签字有遗漏,调查表缺调查时间。	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已落实,地灾防治措施已基本落实,项目检查符合要求。检查发现签字有遗漏,调查表缺调查时间。	评估单位修改完善。
27	接龙镇南沱(柴坝村、桥边村)便民服务中心建设项目	建设用地	三级	接龙镇柴坝村村民委员会接龙镇桥边村村民委员会	重庆开源地质勘探有限公司	刘嘉	曾云松(组长), 牟现军,卢丙清	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治巡视监测已落实,项目检查符合要求。	/
28	巴南经济园区界石工业园S标准分区项目临时用	建设用地	三级	中铁建港航局集团重庆基础设施工程有限公司	重庆开源地质勘探有限公司	刘嘉	任幼蓉(组长), 冉瑞清,李文生	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已基本落实,项目检查符合要求。检查发现斜坡调查表缺调查时间。	评估单位修改完善。
29	重庆市巴南区天星寺镇耕地保护整改图斑(天星寺敬老院)	建设用地	三级	巴南区天星寺镇人民政府	重庆开源地质勘探有限公司	刘嘉	曾云松(组长), 李术,刘东升	2023/12/6	/	现状评估报告结论与防治措施建议符合实际,建议的巡视监测已落实,项目检查符合要求。	/
30	重庆市巴南区惠民街道胜天村明月社梨园设施农用地	建设用地	三级	重庆市巴南区惠民街道胜天村委会	重庆六零七工程勘察设计有限公司	高枫	任幼蓉(组长), 邹喜国,卢丙清	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,下一步施工注意路基填方边坡的支挡,项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。

31	重庆市巴南区花溪片区K11地块东侧市政道路工程	建设用地	一级	重庆市渝兴建设投资有限公司	重庆六零七工程勘察设计有限公司	唐桢强	卢丙清(组长), 龚业超, 杨福荣, 车凌,刘 卫星	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 下一步施工中加强周边填方边坡的支挡, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
32	重庆市巴南区李家沱组团V分区V22V30地块及W分区W1地块建设项目建设场地地质灾害危险性评估	建设用地	一级	重庆铁恒房地产开发有限公司	重庆六零七工程勘察设计有限公司	李虎	任幼蓉(组长), 车凌,刘 朋飞,杨 福荣,何 登基	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 相关防治措施正在逐步落实中, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
33	重庆市公安局特警总队迁建项目	建设用地	一级	重庆市公安局	信息产业部电子综合勘察研究院	蒋建勇	任幼蓉(组长), 杜晖,刘 勇,龚业 超,张涛	2023/12/6	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 相关防治措施正在逐步落实中, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
34	重庆市巴南区鱼洞街道干湾村尚善园有机农业乡村产业项目	建设用地	三级	巴南区鱼洞街道干湾村经济联合社	信息产业部电子综合勘察研究院	蒋建勇	卢丙清(组长), 舒泽宣, 杨福荣	2023/12/6	/	现状评估报告结论与防治措施建议符合实际, 建议的巡视监测已落实, 项目检查符合要求。	/
35	重庆市巴南区石滩镇方斗村党群服务中心建设项目	建设用地	三级	重庆市巴南区石滩镇人民政府	重庆蜀通岩土工程有限公司	丁隆海	张天友(组长), 龚业超, 黄文成	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 项目尚未实施, 项目检查符合要求。	/

36	东温泉镇 2023 年粮食烘干仓储建设项目（鱼池村）	建设用地	三级	重庆市巴南区东温泉镇鱼池村村民委员会	重庆蜀通岩土工程有限公司	吴柳霖	张天友(组长), 高广艳, 龚业超	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 下一步施工中加强环境边坡的支护, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
37	重庆市巴南区干湾村综合礼堂建设场地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	巴南区鱼洞街道干湾村经济联合社	重庆一三六地质队	黎棉强	唐剑波(组长), 张斌臣, 张涛	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 加强斜边坡的巡查及完善排水的措施建议已基本落实, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
38	高洞子水库灌溉及供水工程管线与施工便道临时用地	建设用地	一级	重庆市成易水利开发有限公司	重庆一三六地质队	邱安全	刘廷登(组长), 袁兴平, 刘安云, 任幼蓉, 张涛	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 项目已实施完成, 防治措施已实施, 项目检查符合要求。	/
39	巴南区石滩镇双寨村办公楼现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	重庆市巴南区石滩镇双寨村村民委员会	重庆一三六地质队	陈运研	任幼蓉(组长), 刘廷登, 张斌臣	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 加强斜边坡的巡查及排水的措施建议已基本落实, 项目检查符合要求。	/
40	巴南区幸福村 2022 年农业产业园农产品初加工中心设施农用地项目建设场地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	重庆市巴南区巴南区二圣镇幸福村村民委员会	重庆一三六地质队	王世忠	刘廷登(组长), 任幼蓉, 张涛	2023/12/7	/	现状评估报告结论与防治措施建议符合实际, 建议的巡视监测已落实, 项目检查符合要求。	/

41	重庆市巴南区金鹅路一期临时施工便道项目	建设用地	三级	重庆新发地东盟农产品有限公司	重庆长江勘测设计院有限公司	申链	牟现军(组长),李术,张涛	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目尚未实施,项目检查符合要求。	/
42	重庆市巴南区重庆公路物流基地翔华路一期工程临时施工便道项目(面积:0.9279公顷)	建设用地	三级	重庆公路物流基地建设有限公司	重庆长江勘测设计院有限公司	廖培伟	吴孟(组长),车凌,宋洪斌	2023/12/7	/	现状评估报告结论与防治措施建议符合实际,建议的巡视监测已落实,项目检查符合要求。	/
43	重庆市巴南区重庆公路物流基地翔华路一期工程临时施工便道项目(面积:0.7940公顷)	建设用地	三级	重庆公路物流基地建设有限公司	重庆长江勘测设计院有限公司	廖培伟	吴孟(组长),车凌,宋洪斌	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,加强斜坡的巡查及排水的措施已落实,项目检查符合要求。	/
44	重庆五一高级技工学校迁建项目(实训楼及二期建设工程)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	重庆五一高级技工学校(重庆五一技师学院)	重庆长江勘测设计院有限公司	潘建国	江景雄(组长),雷用,王凯,任幼蓉,卢丙清	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目正在施工中,相关地灾防治措施正在逐步落实中,项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
45	重庆市巴南区载重汽车轻量化构件智能制造基地项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	重庆伟杰钢铁有限公司	重庆南江工程勘察设计院集团有限公司	魏来	林义华(组长),覃雯,宋洪斌	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目正在施工中,相关地灾防治措施正在逐步落实中,项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。

46	重庆市主城区“两江四岸”治理提升长江南岸贯通工程-巴滨路李家沱段建设用地地质灾害危险性评估	建设用地	一级	重庆市城市建设投资（集团）有限公司	重庆市二零八地质环境研究有限公司	李伟	刘安云(组长), 吴孟,陈智强,郭少河,张斌	2023/12/7	沿江已有地灾点分布图未附。	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 下一步施工中落实地灾防治措施项目检查质量合格。检查发现沿江已有地灾点分布图未附。	评估单位修改完善。
47	重庆轨道交通 TOD 项目 6 宗地(巴南区 3 号线坂田湾主变电站(大山村站))	规划用地	一级	重庆市轨道交通(集团)有限公司	重庆川东南工程勘察设计院有限公司	罗红	江景雄(组长), 贺建波,王凯,龚业超,卢丙清	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 设计规划中落实建议措施, 项目检查符合要求。	建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。
48	重庆市巴南区天星寺加油站建设场地地质灾害危险性评估	建设用地	三级	重庆明优商贸有限公司	重庆海航工程勘察设计院有限公司	李明	刘廷登(组长), 任幼蓉,张涛	2023/12/7	/	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 项目尚未实施, 项目检查符合要求。	/
49	重庆市巴南区智慧总部新城纵一路、智慧总部新城横一路、东侧集散通道南段	建设用地	一级	重庆智慧总部新城建设有限公司	四川得圆岩土工程有限责任公司	朱元泉	李文生(组长), 吴孟,贺建波,刘卫星,张涛	2023/12/7	报告评估剖面未标注地灾危险性。	评估报告结论与防治措施建议符合实际, 项目部分已开始实施, 地灾防治措施正在逐步落实中, 项目检查符合要求。检查发现报告评估剖面未标注地灾危险性。	1.评估单位修改完善。 2.建议建设单位严格落实报告提出的防治措施。