

重庆市巴南区规划和自然资源局

重庆市巴南区规划和自然资源局 关于 2024 年地质灾害危险性评估项目抽查 检查情况的通报

有关建设单位、评估单位：

按照《重庆市规划和自然资源局关于加强地质灾害危险性评估监督管理工作的通知》（渝规资〔2020〕575号）及《重庆市规划和自然资源局关于开展地质灾害危险性评估及信息入库情况抽查检查工作的通知》（渝规资〔2021〕279号）要求，我局于2024年12月委托市级专家对重庆市巴南区渝湘复线高速公路第一标总承包项目部驻地临时用地现状地质灾害危险性评估等69个项目进行了抽查检查，现将检查情况予以通报（详情见附件）。

一、检查情况

本次检查的69个评估项目中，12个为“未实施”，25个为“正在实施”，32个为“已实施”，其中2个正在实施工程建设项目需持续落实地质灾害防治措施，9个评估项目未及时录入重庆市地质灾害调查评价系统。总体评估报告质量符合评估规范要求，评估结论与防治措施建议符合实际，检查未发现评估报告存在问题。

二、处理意见

（一）巴南区农产品“产供销”一体化物流项目正在实施中，

需严格按照“先整治周边环境再建设”的防治措施建议开展抗滑桩和挡墙支护施工，持续落实职责防治措施；重庆至黔江铁路三标2分部动车所弃土(巴南段)项目正在实施，由于巴南段位于堆渣地带，后续地灾防治措施应结合南岸段坝址区综合防治。

(二)巴南区滨江片区地块K12-10/07南侧市政道路工程、巴南区滨江片区地块K13-6-1/04周边市政道路工程、丰盛三峰环保发电有限公司炉渣处置资源化利用弃土场、重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标4#材料堆场及施工便道、巴南区汽摩工业智能制造产业园-新明福项目、重庆市藻渡水库工程(右-4#弃渣场)、重庆市藻渡水库工程(右5#弃渣场)、重庆市藻渡水库工程(右6#弃渣场)、重庆市巴南区藻渡水库工程(左-1#弃渣场)9个项目，需及时录入重庆市地质灾害调查评价系统。

三、下一步工作要求

请各有关单位、评估单位立即对抽查检查中发现的问题及时跟踪整改，严防不当人为活动诱发地质灾害，确保防治措施得到有效落实。

附件：巴南区2024年地质灾害危险性评估项目抽查检查统计表

重庆市巴南区规划和自然资源局

2024年12月24日

附件

巴南区 2024 年地质灾害危险性评估项目抽查检查统计表

序号	报告名称	评估类别	评估级别	评估单位	项目实施情况	检查结论	备注
1	重庆市巴南区渝湘复线高速公路第一标总承包项目部驻地临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,相关防治措施已基本落实,项目检查符合要求。	
2	重庆市巴南区中铁一局集团有限公司新建重庆至黔江铁路站前 3 标张家山隧道出口 2#弃土场建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目建设中地灾防治措施落实中,项目检查符合要求。	
3	重庆市巴南区滨江片区地块 K12-10/07 南侧市政道路工程 建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目建设中建议按地灾防治措施建议加强对道路环境边坡的支护,项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统
4	重庆市巴南区滨江片区地块 K13-6-1/04 周边市政道路工程 建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,建议后期实施中落实边坡支护等防治措施,项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统
5	重庆市巴南区中铁一局集团有限公司新建重庆至黔江铁路站前 3 标张家山隧道迎龙峡弃土场建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地		中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目正在实施,防治措施正在落实,项目检查符合要求。	
6	重庆丰盛三峰环保发电有限公司炉渣处置资源化利用弃土场项目临时用地建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目正在实施,相关防治措施正在落实,项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统
7	重庆市巴南区智慧总部新城兴塘东立交项目弃土场临时用地建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目正在实施中,相关防治措施正在逐步落实项目检查符合要求。	

8	重庆枢纽集团东站项目南泉街道万和村岩脚湾渣场(二期)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目正在实施中,相关防治措施正在逐步落实项目检查符合要求。	
9	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标2#钢筋加工场临时用地建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已基本落实,项目检查符合要求。	
10	重庆市巴南区茶惠大道项目驻地临时用地建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,对周边环境边坡的防治措施建议基本落实,项目检查符合要求。	
11	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标1#钢筋加工场临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已基本落实,项目检查符合要求。	
12	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标尖子山隧道1#斜井弃渣场施工便道临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,对周边斜加强巡查、修复疏通排水系统的建议正在逐步落实,项目检查符合要求。	
13	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标长岭岗隧道2#横洞弃渣场临时用地建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,建设项目正在实施,防治措施落实中,项目检查符合要求。	
14	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标尖子山隧道进口施工便道及材料堆场临时用地 现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,相关防治措施正在逐步落实,项目检查符合要求。	
15	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标2#钢筋加工场施工便道临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已落实,项目检查符合要求。	
16	新建重庆至万州高速铁路(巴南段)站前9标长岭岗隧道出口施工便道临时用地建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施已基本落实,项目检查符合要求。	

17	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标江林村 双线特大桥施工便道临时用 地建设场地地质灾害危险性 评估	建设 用地	二 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,相关防 治措施正在逐步落实,项 目检查符合要求。	
18	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标区间路 基 D2K230+244-D2K230+359 段施工便道临时用地建设场 地地质灾害危险性评估报告	建设 用地	二 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	已实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,地灾防 治措施已基本落实,项目 检查符合要求。	
19	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标 DK231+050 左侧 850m 弃渣 场施工便道临时用地建设场 地地质灾害危险性评估报告	建设 用地	二 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	已实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,地灾防 治措施已基本落实,项目 检查符合要求。	
20	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标长岭岗 隧道出口 1#材料堆场临时 用地现状地质灾害危险性评 估报告	建设 用地	三 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	已实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,巡查监 测环境边坡防治措施已 落实,项目检查符合要 求。	
21	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标 2#材料 堆场施工便道临时用地建设 场地地质灾害危险性评估报 告	建设 用地	三 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	已实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,项目检 查符合要求。	
22	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标长岭岗 隧道出口弃渣场施工便道临 时用地现状地质灾害危险性 评估报告	建设 用地	三 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	已实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,地灾防 治措施已落实,项目检查 符合要求。	
23	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标 1#材 料堆场-1 临时用地现状地 质灾害危险性评估报告	建设 用地	三 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	已实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,巡视监 测防治措施已落实,项目 检查符合要求。	
24	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标五步河 双线特大桥施工便道临时用 地现状地质灾害危险性评估 报告	建设 用地	二 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	已实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,地灾防 治措施已落实,项目检查 符合要求。	
25	新建重庆至万州高速铁路 (巴南段)站前9标 丰盛隧 道出口施工便道临时用地现 状地质灾害危险性评估报告	建设 用地	三 级	中煤湖北 地质勘察 基础工程 有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措 施建议符合实际,地灾防 治措施正在逐步落实,项 目检查符合要求。	

26	新建重庆至万州高速铁路（巴南段）站前9标丰盛隧道斜井弃渣场施工便道临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，项目检查符合要求。	
27	新建重庆至万州高速铁路（巴南段）站前9标丰盛斜井施工便道临时用地现状地质灾害危险性评估	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，项目检查符合要求。	
28	新建重庆至万州高速铁路（巴南段）站前9标4#材料堆场及施工便道临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统
29	重庆轨道交通27号线重庆东站至惠民站土建工程施工总承包项目部办公用房和材料堆放场临时用地项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，项目检查符合要求。	
30	重庆轨道交通27号线重庆东站至惠民站土建工程施工总承包项目部钢筋加工场和材料堆场临时用地项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，项目检查符合要求。	
31	新建重庆至万州高速铁路（巴南段）站前9标2#拌合站及巴南梁场临时用地建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地灾防治措施基本落实，项目检查符合要求。	
32	新建重庆至万州高速铁路（巴南段）站前9标第四期（4-2）临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地灾防治措施基本落实，项目检查符合要求。	
33	新建重庆至万州高速铁路（巴南段）站前9标第四期（4-3）临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地灾防治措施基本落实，项目检查符合要求。	
34	新建重庆至万州高速铁路（巴南段）站前9标第四期（4-4）临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，对斜坡巡查监测的防治措施已落实，项目检查符合要求。	

35	新建重庆至黔江铁路（巴南段）四标2分部坝子隧道出口材料堆场临时用地现状地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地灾防治措施基本落实，项目检查符合要求。	
36	重庆市巴南区农产品“产供销”一体化物流项目 建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	一级	中煤湖北地质勘察基础工程有限公司	正在实施	调整后的评估报告结论与防治措施建议符合实际，目前正按“先整治周边环境再建设”的防治措施建议开展抗滑桩和挡墙支护施工，建议后续建设中持续落实职责防治措施，项目检查符合要求。	
37	重庆市巴南区麻柳嘴镇赚宝村幸福农庄建设场地现状地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆一三六地质队	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地灾防治措施基本落实，项目检查符合要求。	
38	重庆市巴南区接龙镇塘边村农民新村现状地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆一三六地质队	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地表排水沟的常规维护已按防治建议落实，项目检查符合要求。	
39	重庆市巴南区东泉镇正街129号危房 建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆一三六地质队	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地灾防治措施基本落实，项目检查符合要求。	
40	重庆市巴南区界石垃圾二次转运站改扩建工程规划用地地质灾害危险性评估（界石周边土地）报告书	规划用地	一级	重庆一三六地质队	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，项目未实施，项目检查符合要求。	
41	重庆市南川至两江新区天然气管道项目（丰盛分输站放空区及洛碛分输站放空区）建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	重庆一三六地质队	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地灾防治措施基本落实，项目检查符合要求。	
42	重庆市南川至两江新区天然气管道项目（3、4、5号阀室、丰盛分输站放空区及巴南姜家镇改线部分）建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	重庆一三六地质队	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，地灾防治措施基本落实，项目检查符合要求。	
43	重庆市巴南区茶园-鹿角M分区M37-9地块中心城区社会投资项目 地质灾害危险性评估报告	建设场地	一级	四川得圆岩土工程有限责任公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际，项目未实施，项目检查符合要求。	

44	重庆市巴南区李家沱组团 B-14-1、B-5-4 地块中心城区社会投资项目地质灾害危险性评估报告	建设场地	一级	四川得圆岩土工程有限责任公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
45	重庆市巴南区新建重庆至黔江铁路(巴南段)四标 1 分部 1 号拌合站(变更)临时用地建设场地现状地质灾害危险性评估	建设场地	三级	四川得圆岩土工程有限责任公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施基本落实,项目检查符合要求。	
46	重庆巴南独龙 220kV 输变电工程建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	一级	四川得圆岩土工程有限责任公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
47	重庆市巴南区李家沱鱼洞组团 O 分区 029-3、029-2 地块中心城区社会投资项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	三级	重庆市地质矿产勘查开发局 607 地质队	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
48	重庆市巴南区石龙镇寨坪溪语小镇村落三产融合发展项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆市地质矿产勘查开发局 607 地质队	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,后续施工按地灾防治措施加强环境边坡支护及场地截排水工作,项目检查符合要求。	
49	重庆市巴南区铜锣山吉庆隧道上方及周边排危整治工程建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	二级	重庆市地质矿产勘查开发局 607 地质队	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施基本落实,项目检查符合要求。	
50	重庆市巴南区龙洲湾街道新建团结村二期安置房公厕项目现状地质灾害危险性评估	建设场地	三级	重庆市地质矿产勘查开发局 607 地质队	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
51	新建重庆至黔江铁路三标 2 分部动车所弃土(巴南段)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆长江勘测设计院有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,巴南段位于堆渣地带,后续地灾防治措施应结合南岸段坝址区综合防治。项目检查符合要求。	
52	重庆市巴南区李家沱-西流沱组团 C35-1-2 号地块(群乐村)中心城区社会投资项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	重庆长江勘测设计院有限公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
53	重庆市巴南区隐山栖语现代农业观光园项目建设场地现状地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆一零七市政建设工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施基本落实,项目检查符合要求。	

54	重庆市巴南区煌山农业一二三产业融合发展用地项目建设场地现状地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆一零七市政建设工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施基本落实,项目检查符合要求。	
55	重庆市巴南区蜜蜂文化博物馆建设场地现状地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆一零七市政建设工程有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施基本落实,项目检查符合要求。	
56	重庆市巴南区新建重庆至黔江铁路(巴南段)站前3标二分部动车所施工便道临时用地建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆开源地质勘探有限公司	已实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,地灾防治措施基本落实,项目检查符合要求。	
57	重庆市巴南区李家沱组团V分区 V23-2、V26-1、V27-1、V28、V29、V31-1、V31-2 地块以及重庆市巴南区李家沱组团W分区 W2-1、W5-1、W6-1、W8-1、W12-1 地块中心城区社会投资项目地质灾害危险性评估报告	建设场地	一级	重庆开源地质勘探有限公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,后续实施中按防治建议措施落实,项目检查符合要求。	
58	重庆市巴南区汽摩工业智能制造产业园-新明福项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	中国兵器工业北方勘察设计院有限公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统
59	重庆市巴南区鱼洞组团P02-13 地块(BN-04 加油站)规划用地地质灾害危险性评估	规划用地	一级	江西省空间生态建设有限公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
60	重庆市巴南区鹿角组团R分区 RO4-1 地块(BN-26 加油站)中心城区社会投资项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	一级	陕西地矿第二工程勘察院有限公司	未实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,后续实施中按防治建议措施落实,项目检查符合要求。	
61	重庆市藻渡水库工程(右-4#弃渣场)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	重庆蜀通岩土工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统
62	重庆市藻渡水库工程(总5#弃渣场)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设用地	二级	重庆蜀通岩土工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统

63	重庆市藻渡水库工程(总 6#弃渣场)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	二级	重庆蜀通岩土工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统
64	重庆市巴南区藻渡水库工程(左-1#弃渣场)建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	二级	重庆蜀通岩土工程有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	未录入地质灾害调查评价系统
65	重庆市巴南区联讯农业乡村振兴项目建设场地危险性评估报告	建设场地	三级	重庆开源地质勘探有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
66	重庆市巴南区茱莉叶乡村振兴项目建设场地危险性评估报告	建设场地	三级	重庆开源地质勘探有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
67	重庆市巴南区云起樵山民宿产业融合发展用地项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆开源地质勘探有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
68	重庆市巴南区茱莉叶民宿产业融合发展用地项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆开源地质勘探有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	
69	重庆市巴南区联讯民宿产业融合发展用地项目建设场地地质灾害危险性评估报告	建设场地	三级	重庆开源地质勘探有限公司	正在实施	评估报告结论与防治措施建议符合实际,项目检查符合要求。	